


SNMX 19


	d	d_1	l	s
1911	19,050	7,75	19,050	11,00



i	ISO	P	M	K	N	S	H	?		r_e	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$	
	SNMX 191140SN-RF	T5305	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,10	4,0	7,0
		T5315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,10	4,0	7,0
		T9310	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,10	4,0	7,0
		T9315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,10	4,0	7,0
		T9325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+++	4,0	0,40	1,10	4,0	7,0
	SNMX 191140SN-TF	T5305	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,20	4,0	7,0
		T5315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,20	4,0	7,0
		T9310	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,20	4,0	7,0
		T9315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+++	4,0	0,40	1,20	4,0	7,0
		T9325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	4,0	0,40	1,20	4,0	7,0

SPMR

	d	l	s
0903	9,525	9,525	3,18
1203	12,700	12,700	3,18




i	ISO	P	M	K	N	S	H	?		r_e	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$	
	SPMR 090304E-46	T9325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+	0,4	0,15	0,34	1,0	3,0
	SPMR 090308E-46	T9325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+	0,8	0,15	0,40	1,0	3,0
	SPMR 120304E-48	T9325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+	0,4	0,20	0,34	1,0	8,0
		T9335	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	0,4	0,20	0,34	1,0	8,0
		6630	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	0,4	0,20	0,34	1,0	8,0
	SPMR 120308E-48	T9325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	0,8	0,20	0,68	1,0	8,0
		T9335	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	0,8	0,20	0,68	1,0	8,0
		6630	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	0,8	0,20	0,68	1,0	8,0
		6640	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		++	0,8	0,20	0,68	1,0	8,0

i	ISO	SPMR 120312E-48	T9325	P	M	K	N	S	H	?	r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}	
			T9335	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					++	1,2	0,20	0,70	1,2	8,0
											++	1,2	0,20	0,70	1,2	8,0

SPUN

	d	l	m	s
1203	12,700	12,700	2,14	3,18
1504	15,875	15,875	2,80	4,76
1904	19,050	19,050	3,45	4,76
2506	25,400	25,400	4,43	6,35



i	ISO	SPUN 120308	SPUN 120312	SPUN 150408	SPUN 150412	SPUN 190408	SPUN 190412	SPUN 190416	SPUN 250620S	P	M	K	N	S	H	?	r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}	
		6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					++	0,8	0,10	0,30	0,8	6,0
																	++	1,2	0,10	0,30	1,2	6,0
																	++	0,8	0,10	0,40	0,8	7,1
																	++	1,2	0,10	0,40	1,2	7,1
																	++	0,8	0,10	0,40	1,6	8,9
																	++	1,2	0,10	0,40	1,2	8,9
																	++	1,6	0,10	0,40	1,6	8,9
																	++	2,0	0,40	0,60	2,0	17,5