


## SNMA

	d	d <sub>1</sub>	l	s
1204	12,700	5,16	12,700	4,76
1506	15,875	6,35	15,875	6,35
1906	19,050	7,94	19,050	6,35
2507	25,400	9,12	25,400	7,94
2509	25,400	9,12	25,400	9,525



i	ISO	Material	P	M	K	N	S	H	?	r <sub>c</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	a <sub>p min</sub>	a <sub>p max</sub>	
	SNMA 120408		T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					+	0,8	0,10	0,60	0,8	6,0
			T5315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	0,8	0,10	0,60	0,8	6,0
	SNMA 120412		T6310	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	0,8	0,05	0,60	0,8	6,0
			T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	1,2	0,10	0,60	1,2	6,0
	SNMA 150612		T5315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	1,2	0,10	0,60	1,2	6,0
			T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	1,2	0,10	0,90	1,2	7,1
	SNMA 190612		T5315	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	1,2	0,10	0,90	1,2	7,1
			T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	1,2	0,10	0,90	1,2	8,9
	SNMA 190616		T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	1,6	0,10	0,90	1,6	8,9
			T5315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	1,6	0,10	0,90	1,6	8,9
	SNMA 250724		T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0
			T5315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0
	SNMA 250924		T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0
			T5315	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0
	SNMA 120412S		T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	1,2	0,10	0,60	1,2	6,0
			T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				+	1,6	0,10	0,90	1,2	8,9
	SNMA 190616S		T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0
			T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0
	SNMA 250724S		T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0
			T5305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				++	2,4	0,10	1,10	2,4	12,0